

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il *Certificato di Omologazione del manto in erba artificiale rilasciato dalla LND Servizi scade il 20 Giugno 2025.*

**IL TECNICO INCARICATO**  
Arch. Lanfranco Rossi

**IL FIDUCIARIO REGIONALE**  
Arch. Lanfranco Rossi

### Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

**IL TECNICO INCARICATO**  
Arch. Lanfranco Rossi

**IL FIDUCIARIO REGIONALE**  
Arch. Lanfranco Rossi

Perugia 16/09/2022



COMITATO REGIONALE UMBRIA

## VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 16/09/2022

CAMPO B (SINTETICO)



- Campo di calcio ubicato in Comune di Gubbio

- Via B.Ubaldi – Gubbio- Prov. Perugia

- Enti Proprietari:-Curia Vescovile di Gubbio;


- Soggetto Gestore Impianto: Polisportiva Oratorio Don Bosco CSI Gubbio

- Tipologia di Contratto: **Convenzione tra Curia Vescovile e Società sportiva;**

- Società che Utilizzano l'Impianto: Polisportiva Oratorio Don Bosco CSI Gubbio, Sett. Giov.le;

### 1) TERRENO DI GIUOCO:

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **96,50**; larghezza mt **48,50**;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord (lato lungo) **mt 3,30**; est (lato corto) **mt 3,60**

sud (lato lungo) **mt 7,60** ovest (lato corto) **mt 7,00**

**uguale**

livello                      dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 4,70**;

d) caratteristiche della superficie (tipo): **SINTETICO DI NUOVA GENERAZIONE**;

e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **vernice bianca**;

f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);

g) condizioni del terreno di giuoco: **Ottimo**

h) osservazioni: //

### 2) PORTE

a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,31/7,32**; altezza mt. **2,40/2,41**;

b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno**;

d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica h.2,40, lato nord, est ed ovest, sopra muretto (\*) in ca da cm 40 di altezza; recinzione, altezza mt.2,25 lato sud;**

(\*) **muretto in cemento armato protetto da apposito materiale antiurto;**

- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **Buono;**  
-accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato sud, larghezza mt. 5,00, altezza libera;

### 4) SPOGLIATOI NUOVI:

- a) struttura muraria (muratura, legno, ): **muratura;**  
b) vani e servizi:  
- per gli ufficiali di gara **n. 1 ; mq. 7,70;docce n. 2; lavabo n. 1;WC. n.1;**  
- squadra Locale: **n. 1; mq.24,00;docce n. 6; lavabo n. 2;W.C.n.2;**  
- squadra Ospite: **n. 1; mq.24,00;docce n. 6; lavabo n. 2;W.C.n.1;**  
c) serramenti e protezioni: **metallici;**  
d) locali per altri usi: **magazzino,locale caldaia;**  
e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**  
f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termoconvettori;**  
g) ubicazione sul lato: **est;**

**Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

### 5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **si; all'interno del corpo spogliatoi;**  
b) altre osservazioni: //

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: **si (50 posti) Gradinate: //**

Parterre: **si Capienza totale ://**

altre osservazioni: **altra zona per il pubblico (parterre) è ubicata in corrispondenza del lato sud;**

### 7) ALTRE ATTREZZATURE: ufficio e magazzino, locale caldaia;

### 8) OSSERVAZIONI VARIE: esiste impianto di illuminazione (\*); (solo allenamento)

(\*) **n° 2 pali sono posti all'interno dell'impianto e sono protetti da apposito materiale antiurto;**

### 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

