

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale.

Il presente Certificato di omologazione ha validità fino al 31/12/2017.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE




Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi




COMITATO REGIONALE UMBRIA VERBALE DI SOPRALLUOGO



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Perugia**
- Via: **Dell'Armonia – Castel del Piano (Campo B)**- Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Perugia**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.C.D. TRETORRI CASTEL DEL PIANO**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione con la Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.C.D. TRETORRI CASTEL DEL PIANO (Settore giovanile)**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **88.75** ; larghezza mt **58.00** ;


(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord- ovest(lato corto) **mt 1.55/4.90**; nord-est (lato lungo) **mt 2.90/10.00**;

sud-est (lato corto) **mt 1.95/6.50**; sud-ovest (lato lungo) **mt 10.20/23.00**;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2.70**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **terriccio**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **polvere di marmo**
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.43 / 2.44**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **Yuta**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** H= 8.00 m (di cui 1.90 m rete metallica e 6.10 m rete plastificata rigida) nella parte nord-ovest del campo dietro la porta, H= 1.90 m nella parte sud-ovest del campo, H=1.65 nella parte nord-est del campo, H=1.70 nella parte sud-est del campo;
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:
Lo stato della recinzione si è presentato non in condizioni buone ma di pessimo degrado.
Non è presente l'accesso per i mezzi di soccorso;

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 9.20 docce n. 2 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Locale (n°3): n. 1; mq. 21.70 docce n. 5; WC n. 1; lavabi n. 1;
 - squadra Ospite (n°4): n. 1; mq. 21.70 docce n. 5; WC n. 1; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: **in metallo**;
- d) locali per altri usi: **magazzino- sala riunioni**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni**;
- g) l'ubicazione dei spogliatoi è situata nella parte: **sud-ovest**;
- Ubicato all'esterno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**
(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) **Letto con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: no
Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato sud-est.**

7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto illuminazione.

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

