

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. per il Settore Calcio a 5 si dichiara:

## IMPIANTO OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 5 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo a condizione che durante lo svolgimento delle gare il campo per destinazione dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile compreso panchine e tavolo cronometrista.

Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 08/01/2022.

**IL TECNICO INCARICATO**  
Arch. Lanfranco Rossi

**IL FIDUCIARIO REGIONALE**  
Arch. Lanfranco Rossi

### Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini sportivi, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale e non comunicata al C.R.U., comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società utilizzatrice, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

**IL TECNICO INCARICATO**  
Arch. Lanfranco Rossi

**IL FIDUCIARIO REGIONALE**  
Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 09/01/2018



## COMITATO REGIONALE UMBRIA

**SETTORE CALCIO A 5**  
Verbale di Sopralluogo in data 09/01/2018



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Castel Giorgio**
- Via: **Alighieri** - Prov. **Terni**
- Ente Proprietario: **Comune di Castel Giorgio**
- Soggetto Gestore Impianto: **Comune di Castel Giorgio**
- Tipologia di Contratto: //
- Società che Utilizzano l'Impianto: //
- Tipologia Impianto: **Palazzetto dello Sport - Campo interno alla struttura**

### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **31.90**; larghezza mt **16.00**;
- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati) **vedi Tav. illustrativa:**

**Lato A** (corto) **mt 2.30/1.45** ; **Lato B** (lungo) **mt 1.30/1.30**;

**Lato C** (corto) **mt 2.00/2.30**; **Lato D** (lungo) **mt 1.85/1.85**;

**uguale**

livello \_\_\_\_\_ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1.50/1.50**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **parquet**;
- e) segnatura (larghezza): **8**; materiale impiegato: **vernice colore blu**
- f) condizioni del terreno di giuoco: **ottime**;
- g) osservazioni: //

### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **3.00**; altezza mt. **2.00**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Tondi**;  
dimensioni: **8** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **ancorate al suolo**;
- d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

- a) interna: **parapetto metallico tra pubblico e rettangolo di giuoco (lato B)**;
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: //

### 4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. **2**; mq. **10.20** docce n. **2**; WC n. **1**; lavabo n. **1**;
  - squadra Locale: n. **1**; mq. **29.60** docce n. **6**; WC n. **2**; lavabi n. **2**;
  - squadra Ospite: n. **1**; mq. **29.60** docce n. **6**; WC n. **2**; lavabi n. **2**;
- c) serramenti e protezioni: **metallici**;
- d) locali per altri usi: **magazzino**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni**;
- g) ubicazione sul lato: **ubicati all'interno della struttura**;
- (descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico**;
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

### 5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: //
- b) altre osservazioni: **locale infermerie in fase di realizzazione al momento del sopralluogo**

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: **si (lato B)**; Gradinate: //

Parterre: //; Capienza totale n. //

altre osservazioni: //

### 7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzino;

### 8) OSSERVAZIONI VARIE: //

### 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

