

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 11/12/2021.

### IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

### IL FIDUCIARIO REGIONALE




Arch. Lanfranco Rossi

### Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

### IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

### IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 12/12/2017



## COMITATO REGIONALE UMBRIA

### VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 12/12/2017



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Città della Pieve**
- Via: **Lombroni – Loc. Moiano** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Città della Pieve**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.C. MOIANO**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione con la Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.C. MOIANO**

#### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **110.30** ; larghezza mt **56.40** ;



Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord-ovest (lato corto) **mt 8.20**; nord-est (lato lungo) **mt 3.00/3.00**;

sud-est (lato corto) **mt 3.50/3.40**; sud-ovest (lato lungo) **mt 3.30/3.50**;

**uguale**

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 3.00**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale e graminacee**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

#### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.43 / 2.44**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **metallo** sezione: **Ellittica**;  
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica H=6.00 m ( di cui 2.20 rete metallica e 4.80 m rete plastificata ), nei lati dietro le porte, ovvero nella parte nord-ovest e sud-est del campo; H=2.20 m ( tutta metallica ) nei lati più lunghi, ovvero nella parte nord-est e sud-ovest del campo;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:  
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello nella parte nord-est del campo: dimensioni largh. ml. 3.90, altezza Libera.**

### 4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **C.A.**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 5.30 docce n. 2 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
  - squadra Locale: n. 1; mq. 21.80 docce n. 7; WC n. 2; lavabi n. 1;
  - squadra Ospite: n. 1; mq. 21.80 docce n. 7; WC n. 2; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: **in alluminio con grata esterna;**
- d) locali per altri usi: **magazzino – ufficio**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni in alluminio;**
- g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **nord-ovest:**  
**Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**  
*(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**  
*(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*  
altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

### 5) LOCALE SANITARIO

- a) **Letto con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
- b) altre osservazioni: **Defibrillatore non presente sul posto, viene messo a disposizione nelle gare ufficiali**

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: **si**; Gradinate: **no**  
Parterre: **no**; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato sud-ovest.**

### 7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto illuminazione.

### 8) OSSERVAZIONI VARIE: //

### 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

