


Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità fino alla fine della stagione sportiva corrente e comunque non oltre il 21/10/2025.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE




Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, lì 21.10.2021



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 21.10.2021



- Campo di calcio ubicato in Comune di GUBBIO

- Loc. Ponte d'Assi - Prov. Perugia

- Enti Proprietari: Parrocchia di S.Maria Maddalena in Ponte d'Assi


- Soggetto Gestore Impianto: ASD Ponte d'Assi

- Tipologia di Contratto: Comodato d'uso gratuito tra Parrocchia e Società sportiva;

- Società che Utilizzano l'Impianto: ASD Ponte d'Assi

1) TERRENO DI GIUOCO:

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 100,20 ; larghezza mt 51,60 ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord (lato lungo) mt 1,80; est (lato corto) mt 2,30/2,40;

sud (lato lungo) mt 1,75/1.80; ovest (lato corto) mt 2.40;

uguale

livello _____ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

c) panchine: n. 2; distanza dalla linea laterale: mt. 1,75;

d) caratteristiche della superficie (tipo): erba naturale;

e) segnatura (larghezza): 12; materiale impiegato: tempera;

f) bandierine angoli: altezza fuori terra: ml. 1.50 (minimo mt. 1,50);

g) condizioni del terreno di giuoco: buone

h) osservazioni: //

2) PORTE

a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. 7,32; altezza mt. 2.42;

b) pali e sbarre trasversali : materiale: alluminio sezione: Ellittica;

dimensioni: 12x10 colore: Bianco;

c) reti: F.sintetica; sistema di ancoraggio: Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro;

d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** altezza mt.2,30, piu' rete parapalloni, lati est ed ovest;
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **Buono;**
-accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato est, larghezza mt. 5,10, altezza libera;

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno,): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 11,80; docce n. 1; lavabo n. 1;WC.n.1;
 - squadra Locale: n. 1; mq. 20,90; docce n. 3; lavabo n. 1;W.C.n.1
 - squadra Ospite: n. 1; mq. 20,90; docce n. 3; lavabo n. 1;W.C.n.1

c) serramenti e protezioni: **metallici;**

d) locali per altri usi: **magazzino,locale caldaia;**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**

g) ubicazione sul lato: **est;**

Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria://
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: Gradinate: si,lato nord

Parterre:si Capienza totale ://

altre osservazioni: **la zona per il pubblico (parterre)è ubicata in corrispondenza del lato nord;**

7) **ALTRE ATTREZZATURE:** ufficio e magazzino, locale caldaia;

8) **OSSERVAZIONI VARIE:** esiste impianto di illuminazione;

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

