

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 17/10/2021.

### IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

### IL FIDUCIARIO REGIONALE




Arch. Lanfranco Rossi

#### Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

### IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

### IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 18/10/2017



COMITATO REGIONALE UMBRIA

## VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 18/10/2017



- Campo di calcio ubicato in: **COMUNE DI FICULLE**
- Via: **Borgo Garibaldi** - Prov. **Terni**
- Ente Proprietario: **Comune di Ficulle**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. PROFICULLE**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. PROFICULLE**

#### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **100.60**; larghezza mt **58.25**;


(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord-ovest (lato corto) **mt 3.05/2.95**; nord-est (lato lungo) **mt 2.65/2.60**;

sud-ovest(lato corto) **mt 2.95/2.70**; sud-est (lato lungo) **mt 3.85/2.95**;

**uguale**

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1.95**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **terra**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **gesso**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

#### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.43/2.44**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **metallo** sezione: **Tondi**;  
dimensioni: **10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

### 3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica ; H=5.00 m ( tutta metallica) nel lato nord-ovest del campo, dietro la porta. H=3.00 m ( tutta metallica ) nella parte sud-ovest del campo. I restanti lati del campo sono circondati dal muro di pietra perimetrale ( ovvero nella parte nord-est e sud-est del campo) H muro= 4.00 m più 2.20 m di recinzione metallica.**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:  
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello nella parte sud-ovest del campo: dimensioni largh. ml. 3.90 ( a due ante ), altezza libera;**

### 4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; **mq. 5.95** docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
  - squadra Locale: n. 1; **mq. 19.44** docce n. 5; WC n. 1; lavabi n. 1;
  - squadra Ospite: n. 1; **mq. 21.00** docce n. 6; WC n. 1; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: **in alluminio le finestre e porte in legno ;**
- d) locali per altri usi: **magazzini n° 3 – centrale termica**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: Caldaia a metano e **termosifoni;**
- g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **sud-est;**  
**Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**  
*(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**  
*(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

### 5) LOCALE SANITARIO

- a) **Letto con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
- b) altre osservazioni: **presenza di defibrillatore con personale qualificato per l'utilizzo**

### 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: no  
Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato sud-est.**

### 7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto illuminazione

### 8) OSSERVAZIONI VARIE:

### 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

