

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Gioco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 28/01/2026.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 28/01/2022



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 28/01/2022




- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Tuoro**
- Via: **Annibale Cartaginese 17 - Prov. Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Tuoro**
- Soggetto Gestore Impianto: **U.P.D. TUORO 1965**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **U.P.D. TUORO 1965**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di gioco: lunghezza mt. **103,26**; larghezza mt **60,30**;

(INDICARE ORIENTAMENTO)



Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di gioco – largh. sui quattro lati):

nord (lato corto) **mt 2.80/3.50**; est (lato lungo) **mt 3.90/3.10**;

sud (lato corto) **mt 22.00/25.00**; ovest (lato lungo) **mt 3.80/3.85**;

uguale

livello ————— dal livello del terreno di gioco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2.45**;

- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale e graminacee**;

- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;

- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);

- g) condizioni del terreno di gioco: **buone**

- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.40 / 2.43**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio:**Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica H = 2.20 m (tutta metallica) nei lati nord, ovest e sud del campo, H=1.40 m nella parte est del campo;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:
 - accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello con sovrastante rete parapalloni nella parte sud del campo: dimensioni largh. ml. 4.00 (due ante), altezza libera;

4) SPOGLIATORI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **c.a.**
- b) vani e servizi:
 - per gli ufficiali di gara n. 1 ; **mq. 14.82** docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Locale: n. 1; **mq. 20.50** docce n. 3; WC n. 2; lavabi n. 1; lava piedi n. 2 ; orinatoi n. 2 ;
 - squadra Ospite: n. 1; **mq. 20.00** docce n. 3; WC n. 2; lavabo n. 1; lava piedi n. 2 ; orinatoi n. 2 ;
- c) serramenti e protezioni: **porte in legno e finestre in acciaio**
- d) locali per altri usi: **magazzino, ufficio e centrale termica**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni**;
- g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **sud**:

Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di gioco con accesso diretto al campo;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di gioco separato da quello del pubblico;**
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) **Lettino con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
- b) **Presente defibrillatore**

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: **si**

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato ovest.**

7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto di illuminazione sul lato nord-ovest

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

