

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Gioco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 30/11/2027.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 30/11/2023



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 30/11/2023



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Piegaro**
- Via: **Po' delle Fratta - Piegaro** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Piegaro**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. PIEGARO**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. PIEGARO**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di gioco: lunghezza mt. **101.25**; larghezza mt **60.00**;

(INDICARE ORIENTAMENTO)

Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di gioco – largh. sui quattro lati):

nord (lato corto) **mt 3.40/3.50**; est (lato lungo) **mt 2.00/2.10**;

sud (lato corto) **mt 4.10/4.30**; ovest (lato lungo) **mt 2.10**;

livello ugual
diverso

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2.10**;

- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale e graminacee**;

- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;

- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);

- g) condizioni del terreno di gioco: **buone**

- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.40 / 2.44**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio:**Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: Recinzione con paletti e rete metallica $H = 4.00$ m (di cui 2.20 m recinzione metallica e 1.80 m rete plastificata) dietro la porta nella parte nord e ovest del campo, $H=2.20$ m nel lato sud del campo, $H=2.20$ m (tutta metallica) nel lato est del campo.

- b) osservazioni sullo stato della recinzione:

Rete da sistemare dietro la porta nella parte sud del campo. Per l'accesso dei mezzi di soccorso è consentito un cancello nella parte nord del campo: dimensioni largh. ml. 3.90 (due ante), altezza libera;

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;

- b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 5.40 docce n. 3 ; WC n. 1; lavabo n. 1; orinatoi n.2;
- squadra Locale: n. 1; mq. 19.38 docce n. 4; WC n. 1; lavabo n. 1;
- squadra Ospite: n. 1; mq. 17.17 docce n. 3; WC n. 1; lavabo n. 1;
orinatoi n. 2;

- c) serramenti e protezioni: **in ferro**;

- d) locali per altri usi: **magazzino**

- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;

- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Centrale termica a metano e corpi scaldanti: **termosifoni**;

- g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **nord-ovest**:

Ubicato all'esterno della recinzione del rettangolo di gioco con accesso diretto al campo;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di gioco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Lettino con medicinali presenti nel locale spogliatoio.
- b) altre osservazioni: //

- 6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO
6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: **si**

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato ovest.

- 7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto illuminazione.

- 8) OSSERVAZIONI VARIE: //

- 9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

