


Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità fino alla scadenza del certificato di Omologazione del manto in erba artificiale rilasciato dalla LND Servizi pari al 13/12/2023


IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 10/08/2021.



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 10/08/2021



- campo di calcio ubicato in loc.: **MARSCIANO**
- Via: **F. SATOLLI** - Prov. **PG**
- Ente Proprietario: **Comune di Marsciano**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. NESTOR CALCIO**
- Tipologia di Contratto: **convenzione tra Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. NESTOR CALCIO** (Settore Giovanile)

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: **lunghezza mt. 101,60; larghezza mt. 50,50;**


(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

sud (lato lungo) mt. 2.50; est (lato corto) mt. 3.50;

nord (lato lungo) mt. 2.50; ovest (lato corto) mt. 3.50;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2 lato sud**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2.50**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **manto in erba artificiale** ;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **erba artificiale bianca**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **1,50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **ottimali**
- h) osservazioni:

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2,44**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** h = mt. 2,50 + rete parapallone sui lati corti ;

b) osservazioni sullo stato della recinzione: **ottimo stato di manutenzione** ;

- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato Nord: dimensioni largh. mt. 3,00, altezza libera**

(N.B. L'altezza va misurata dal piano di calpestio del pubblico)

4) SPOGLIATOI

a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **cemento armato**;

b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara n. 2 ; mq. 9,92 docce n. 2; W.C. n. 1; lavabo n. 1;

- squadra Locale n. 1 ; mq. 24,40 docce n. 6; W.C. n. 1; lavabo n. 1; orinatoi n. 1;

- squadra Ospite: n. 1 ; mq. 30,16 docce n. 6; W.C. n. 1; lavabo n. 1; orinatoi n. 1;

Gli spogliatoi sono dotati di bagno per disabili;

c) serramenti e protezioni: **Alluminio** ;

d) locali per altri usi: **n. 3 magazzini e ufficio** ;

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia a gas metano ; **Corpi scaldanti: termoconvettori**;

g) ubicazione: all'interno del fabbricato sul lato: **Nord/Est**;

Ubicato all'interno della recinzione;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni:

5) LOCALE SANITARIO

a) sala medica: **Lettino e valigia con medicinali nel locale spogliatoi.**

b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no ; Gradinate: si ;

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **struttura in acciaio posta lungo il lato nord;**

7) ALTRE ATTREZZATURE (pista atletica, impianto d'illuminazione ecc.)

- **impianto di illuminazione;**

8) OSSERVAZIONI VARIE:

9) TAVOLA ILLUSTRATIVA

