

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 11/12/2021.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi



IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi



Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi



IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi



Perugia, lì 12/12/2017



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 12/12/ 2017



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Città della Pieve**
- Via: **Igilio Vanni – Campo Città della Pieve – CAMPO A** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Città della Pieve**
- Soggetto Gestore Impianto: **U.S. PIEVESE**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione con la Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **U.S. PIEVESE**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **100,20** ; larghezza mt **60,25** ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord est (lato corto) **mt 2,90/ 10,00**; sud est (lato lungo) **mt 2,15**;

sud ovest(lato corto) **mt 15,00 / 12,00**; nord ovest (lato lungo) **mt 2,05 / 1,90**;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1,80**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **manto in erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7.32**; altezza mt. **2.43/2.44**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **Yuta**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: **Adeguare come da normativa (244 cm) altezza porta lato sud ovest**

3) RECINZIONE

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica; H= 5,00 (tutta metallica) nel lato sud est , H=2,30 (tutta metallica) nei lati nord est, nord ovest e sud ovest;**

b) osservazioni sullo stato della recinzione:

- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello nella parte nord del campo: dimensioni largh. ml. 3.50 , altezza libera;**

4) SPOGLIATOI

a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **C.A. ;**

b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara ; **mq. 7,70** docce n. **2** ; W.C. n. **1**; lavabo n. **1**;
- squadra Locale ; **mq. 21,42** docce n. **6**; lavabi n. **1**; W.C. n. **1**
- squadra Ospite ; **mq. 21,42** docce n. **6**; lavabo n.1; W.C. n. **1**

c) serramenti e protezioni: **in alluminio;**

d) locali per altri usi: **magazzino - segreteria;**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni in alluminio;**

g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **sud ovest:**

Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso**

dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

a) **Letto con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**

b) altre osservazioni: **Presente defibrillatore**

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: si

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato nord ovest.**

7) **ALTRE ATTREZZATURE: Impianto illuminazione.**

8) **OSSERVAZIONI VARIE: //**

9) **TAVOLE ILLUSTRATIVE:**

